



Bystaryca dnia 20.11.2017

OPINIA NR 002/34/SA/17

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w Bystaryca Kłodzka ul. Okazi nr 20

dotycząca mieszkania nr Pana(Pani)..... Gmina Bystaryca Kłodzka
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika-mistrza
 kominarskiego. **Pana Andrzeja Szczepańskiego w celu:**

1. Wskazania miejsca na podłączenie,
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia,~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwie działającego urządzenia~~

W związku z tym stwierdza się co następuje:

1. Przewód (y) nr (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają
 wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) – Nie może (nie mogą) być
 dopuszczony(a) do podłączenia.

W związku z brakiem wolnych
 Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę

Przewodów kominowych proponuję przewody SpS

2. Urządzenie(a) podłączone jest(są) prawidłowo – nieprawidłowo
 podać rodzaj urządzenia

dla kotłowni co gazowych kondensacyjnych
 są z umocnieniem przez strop i podłab
 połączenie do systemu wentylacji mechanicznej

Jeśli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny.

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn.....

humanne

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: wykonac

sprawny wentylacje mechaniczną

Wymienić sposoby osunięcia przyczyn wadliwego działania.

Inne uwagi.....

Opinię sporządzono w oparciu o: art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.U. Nr 89,poz.414 z póź.zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2003r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej(Dz.U. Nr 121 z dnia 11.07.2003r. Poz. 1138) oraz Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

Potwierdzenie odbioru opinii

Grebe

OPINIODAWCA

Andrzej Szczepański
 MISTRZ KOMINIARSTWA
 Dyplom Nr 9722 z dnia 29.01.1986 r.
 wydany przez Izbę Regionalną
 w Wrocławiu